(19 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭55-135078

f) Int. Cl.³B 66 B 5/003/00

識別記号

庁内整理番号 6830-3F 6830-3F ③公開 昭和55年(1980)10月21日 発明の数 1

勝田市市毛1070番地株式会社日

日立市幸町3丁目1番1号株式

日立市幸町3丁目1番1号株式

会社日立製作所日立研究所内

審查請求 未請求

立製作所水戸工場内

弓仲武雄

葛貫壮四郎

加発 明 者

明

明

@発

の発

(全 11 頁)

気エレベーター制御装置の故障診断方法

②特 願 昭54-40948

②出 願 昭54(1979)4月6日

⑫発 明 者 米田健治

勝田市市毛1070番地株式会社日 立製作所水戸工場内

仰発 明 者 坂田一裕

勝田市市毛1070番地株式会社日

立製作所水戸工場内

70発 明 者 中里真朗

勝田市市毛1070番地株式会社日 立製作所水戸工場内 の出 願 人 株式会社日立製作所

者 片山恭紀

東京都千代田区丸の内1丁目5

会社日立製作所日立研究所内

番1号

邳代 理 人 弁理士 高橋明夫

明細書

発明の名称 エレベーター制御装置の故障診断 方法

、特許請求の範囲

1. 複数階床間をサービスするエレベーターと、 エレベーターの呼び信号発生手段と、エレベー ターの論理制御部を成すコンピユータと、この コンピュータの出力回路と、この出力回路から の出力信号に応じて平常時に上記エレベーター を運転するための制御衆子と、上記出力回路か らの出力信号に応じて異常時に上記エレベータ ーを運転するための制御案子と、上記呼び信号 発生手段と上記制御業子からの信号を上記コン ピュータに入力する入力回路とを備え、上記コ ンピュータは、平常時に上配呼びに対するサー ビスを行りための処理を実行し、少なくともエ レベーターが停止中であることを条件に、上記 異常時の副御嘉子に対する出力信号を強制的に 変化せしめてその制御索子からの入力信号を判 定する故障診断処理を実行することを特徴とす

るエレベーター制御装置の故障診断方法。

- 2. 特許請求の範囲第1項において、上記具常時 の制阀累子は、エレベーター具常時に作動して エレベーターを非常停止させる機能を備えてい ることを特徴とするエレベーター制御装置の故 膣診断方法。
- 3. 特許請求の範囲第1項において、上配コンピュータは、エレベーターがドアを閉じて停止中であるととを条件に、上配故障診断処理を実行するととを特徴とするエレベーター制御装置の故障診断方法。
- 4. 特許請求の範囲第1項において、上記コンピュータは、上記故障診断処理中、割込み信号により上記呼び信号発生手段からの呼び信号の登録処理を実行することを特徴とするエレベーター制御装置の故障診断方法。
- 5. 特許請求の範囲第1項において、上記コンピュータは、上記呼びに対するサービス処理を一定周期のタイマー割込みにより実行し、このタイマー割込み期間中に上記エレベーターが停止

(2

していることを条件に上記故障診断処理を実行 することを特徴とするエレベーター制御装置の 故障診断方法。

- 6. 特許請求の範囲第5項において、上記コンピュータは、上記故障診断処理を実行中、上記タイマー割込みにより呼びに対するサービス処理を実行し、このサービス処理終了後上記故障診断処理を継続することを特徴とするエレベーター制御装置の故障診断方法。
- 7. 特許請求の範囲第6項において、上記呼びに 対するサービス処理は、呼び登録処理と呼びに 対するエレベーター走行制御処理から成り、上 記コンピュータは、上記敬障診断処理実行中の タイマー割込み時、上記呼び登録処理のみ実行 し、上記走行制御処理を停止することを特像と するエレベーター制御装置の故障診断方法。
- 8. 特許請求の範囲第5項において、上記コンピュータは、上記呼びに対するサービス処理が一定問期毎に実行されることを監視する手段と、上記故障診断処理が所定期間毎に実行されるこ

(8)

技術的課題であり、とれがマイクロコン化のメリ ットと製品のトータルコストの低級に大きく関係

マイクロコンによる制御装置は、マイクロコン本体とインターフェース回路(入力回路と出力回 起)と、パワーリレーやエレベーター必動装置や 安全スインチ類等から成るエレベーター制御系と から構成されている。

マイクロコン本体は安価にして小型なため、マイクロコン部を多重系にすることによりマイクロコン本体の信頼性を飛躍的に向上させることが可能である。また部分的な故障に対してはこれを自己診断させることも可能である。

またエレベーター制御系の故障は、適切な制御情報(エレベーター位置、エレベーター速度、各部の選圧、電流、温度、等)をマイクロコンへ入力し、これを監視することによりこの故障を検出し、これに対処する制御出力を発生させることにより重大事故を未然に防止することが可能である。

エレベーター制御装置の場合は入出力信号線が

とを監視する手段とを偏えたことを特徴とする エレベーター制御装置の政策診断方法。

発明の鮮細な説明

本発明はコンピュータ側向によるエレベーター 制御装置の故障診断方法に属するものである。

反面、特に問題となるのはその信頼性にある。 ことに各エレベーターの乗りかごを直接制御する 号機制御装置においては、最大の解決されるべき

(4)

一台当り数百点もあることより、インタフェース 回路の信頼性が問題となる。特に問題となるのは、 上記した政障診断に必要な制御情報を入力する入 力回路と、これに対処するために出力する出力回 路である。

とれらのインタフェース回路はコストならびに 制御盤の実装スペースの面より多重系にできない 場合が多い。また2重系等にしてもかならず信号 切替等の共通回路部が必要なため、期待するほど の高信額性が得られぬ場合が多い。

そとで一般に、自動的にインタフェース回路を 中心にエレベーター制御装置を自己診断させる考 タ方がある。

第1図と第2図は、これに関係する公知のイン ターフェース部の故障診断回路例を示す回路図で ある。

第1図は、稼動中に入出力回路を点検するため にととろみた方法を概説するためのもので、出力 回路の導通破損の診断を例に挙げて図示している。 第1図の機能は、コンピュータ10からの出力信

(6)

号により出力回路 1 4 ~ 1 6 を介してリレー OUT 1~ O U T 3 を収めする回路である。

第1図では、出力回路14~16の故障を検出するためにダイオードD04~D06と抵抗器 R01と入力回路IN01とを附加し、3組の出力回路の出力を一括してコンピュータ10へ取り込んでいる。

コンピュータ10は、出力リレー0UT1~ OUT3の駅放時限より短かく、 併加した入力回 感IN01の動作時限より扱い時間のあいだ3つ の出力信号を本来の制御信号とは関係なく 徳制的 にOFFしてみて入力回路IN01から戻されて くる信号を判断して故障の自動制定を行うもので ある。

次に第2回は、非線動中に入出力回路を点検する従来技術を概説するためのものである。

コンピュータ10は、 論理演算をしたプログラムを格納したりするコンピュータ本体9と、 出力レジスタ部11と入力レジスタ部12とから成る。コンピュータ10からの出力信号は、 故障検出の

ന

以上により従来技術の概要が明らかとなつたと思う。したがつて次に、とれらの問題点について 補足説明する。

第2図による方法は、コンピュータ内部のハードチェックには効果があるが、最とも故障が多いと予想される入出力回路14~19の診断がなされない点と、診断のために追加した信号CHKと、バッファー13による信頼性低下に問題がある。

第1図においても対加したダイオード、抵抗器、入力国路の部品破損により本来の機能が損われるおそれがあつた。さらに、リレー〇UT1~ 〇UT3の実際の動作が点検されないことによる不確実さが残る。たとえばリレーの接点溶験やコイル断線などのトラブルが発生しても放置されるおそれがある。

マイクロコンの高い処理配力を利用し、先に述べたエレベーターの制御系故障検出を行わせるととにより、リレーや個別な故障検出装置を不用とすることが可能である。安全確保のために従来多くのリレー回路や、電子応用等の故障検出装置を

ために附加したパッファー13を介して出力回路 14~16を感動する。出力ライン群20には、 第1凶と同様にリレーやランブ等のエレベーター 制御系にある各種負荷が接続される。

エレベーターの乗りかど内にある選帳盤や、各 遺安全袋値やリレー等からの入力ライン群21は、 入力回路17~19を介して入力レジスター部へ 援続され、コンピュータ本体9へ入力される。

動作の低略は次の通りである。

まず閑散または保守中である時、外部から一回 だけ入力される信号により故障診断プログラムが 起動され、信号CHKが出力され、正規の入出力 機能を停止する。この時パッファ13は信号CHK により出力を停止し、入力レジスター12は信号 CHKにより制御系からの信号に代つて出力レジスタ11からの信号を取り込み、コンピュータ本 体9に入力する。

次にコンピュータ本体9は、各出力信号を1つ ずる出力し、正しくフィードバックされるかを診 断する。

AT.

(8)

使用しており、これらの部分までを含めてマイクロコン化しなければ、エレベーター制御装置の信頼性向上、装置の小形化はのぞめない。

マイクロコンでこれら故障検出するためには、 そのための入力国路と出力回路とブログラムを附加するが、 これらは常時作動するのでなく、数ケ月に一度または数年に一度しか動作しないため、 これらの部分の故障が発生しても通常は正常にサービス運転する。 しかし、万一の故障の際に故障 検出とその対処の制御が確実に実行される保証が 無く問題があつた。

本発明の目的は、論思制御部にコンピュータを 備えたエレベーター制御装置において、新たに多 くの手段を付加することなく、エレベーター異常 時の作動機構を確実にチェックすることのできる 故職診断方法を提供し、もつてエレベーター制御 装置の信頼性の向上を図ることにある。

(10)

特際昭55-135078(4)

するリレー等の制御業子と、同じく異常時に動作 してエレベーターの安全を確保するリレー等の制 御衆子と、これらの制御衆子の信号をコンピュー タに入力する入力回路とからエレベーター制御装 置を構成し、上記コンピュータにより平常時は呼 びに対するサービスを行うための処理を実行し、 少なくともエレベーターが停止中であることを采 件に、上記異常時に作動する制御素子に対する出 力倡号を強制的に変化せしめてその制御衆子から の入力信号を判定するととにより、故障診断する ようにしたところにある。これにより、従来のコ ンピュータによる入出力回路の故障診断に止まら ず、通常殆んど動作することが無く、そのために 故障を検知することもできなかつた異常時の非常 停止機構等の制御素子を、平常時に自動的に診断 できるようにした。したがつて、異常時における エレベーターの安全性を確保することができ、エ レベーター制御装置の僧頼性を向上することがで きる。

以下、上記した目的及び特徴以外の点も含めて、 20

また接点A-a2は入力回路IN1によりマイクロコン10にも取り込まれる。

(11)

一方エレベーター制御系制の安全磁認信号 SAFTは、抵抗11とR12で電圧分圧後入力 回路IN0を介してマイクロコン10へ取り込む。

リレーUPとリレーDNにはインタロックのための接点DN-bとUP-bが入つており、さらに上昇リミットスイッチULSと下降リミットスィッチDLSがそれぞれ挿入されている。

さらにファイナルリミントスイッチ FLSuと FLS dとガバナースイッチ GRS の接点も挿入 されている。

とれらのメカスイッチは、走行の安全を確保する故に法律で定められたものはかならず含んでいなければならないが、必要以上に増やすことは稼動率の低下とコストアップをまねくため好ましくない。

上昇走行リレーUPと下降走行リレー12は、マイクロコン10から出力される走行指令81UPとSIDNにより出力回路DR12とDR13を介

(13)

図示する一寒晩例によりさらに詳細に説明する。 なか、以下の説明では、論理制御節をマイクロコ ンピュータで構成した場合を説明するが、その他 ミニコンピュータ等で辨成した場合も同様に実施 できる。

本発明の一契施例を第3図~第8図によつて辞細に説明する。なお以下の説明では一台のエレベーターの号機制卸装置を例に挙げて説明する。

第3図は、本発明をエレベーター走行リレー制御回路部に適用した具体例を説明するための回路図であり、第4図〜第8図は動作を説明するためのフローチャートである。第3図のリレーAは安全確認リレーであり、非常停止スイッチESTOP、セフティキャッチスイッチSCS、逆相欠相検出器リレー接点SPTと、マイクロコンによる安全確認信号SIAにより感動される出力回路DR10等の全てに異常がなく安全走行が確認されている時ONするリレーである。

とのリレーの接点A~a1は上昇走行リレー UPと下降走行リレーDNの投入回路に挿入され、

微(12)

して制御されるのが通常であり、異常時のみ他の 接点で制御される。

接点UPーaとDNーaは、単にエレベーター を運転制御するには不要を接点であるが、下記の 目的に使用される。

- (1) ドア閉などの走行準備が完了すると走行指令が出力されるが、走行指令に対応したリレー UP又はDNが所定時間以内に投入されたかを 数45.4.4
- (2) 解時停電やノイズによりマイクロコンが再試 行した時メカリレーであるUPとDNの動作を 点検する必要がある。
- (8) エレベーターが目的階に達すると走行信号が 停止するが、所定時間以内にリレーUP又は DNが釈放したかを監視する。

(1)と(3)の監視は、後述する第6図のステップ P580において常時なされており、万一これらの故障が検出されるとトラブルに対応した創知処理を行う。

上記(1)のトラブルの際は走行指令を停止し、一

(14)

特開昭55-135078(5)

担ドア開をすることにより乗客を缶詰にするのを 防止せればならない。

またその後数度の再試行してみる方法も考えられる。これは、リレーUPまたはDNの回路にドアロックスィッチ等が挿入されている場合に有効である。

上記(3)のトラブルの際は、安全確認信号SIA をOFFし、リレーAを釈放させ、その接点Aー alによりリレーUPまたはDNを釈放させる構 成とすることにより高い安全性を確保するエレベ ーター制御装置にしている。

上記(3)のトラブルの際は、リレーUPまたは DNが投入されつばなしのため図示しないが電磁 ブレーキーが作動しつばなしのため、例えばアン バランスロードによりドア開放状態のままエレベ ーターが動く最悪の事態も考えられるため、上記 の対策だけでは不十分である。

核述する第7図のステンプTO1と第8図に示す如き方法により、上記(3)の監視プログラムのチェックと出力回路DR10の故障診断が行われる。

(15)

ロコンのハードと前述の故障検出プログラムを含む重要プログラムから成る第5図のプログラムを点検することが可能である。ウオッチドッグタイマーWDTが作動していない時は、出力許可信号OUTENが出力されており、マイクロコン10からの信号はアンド回路31~36を経で出力回路へ出力される。

第3図はエレベーター制御装置の全体を示した ものでなく、本発明を説明するための必要最小限 の構成部分であり、実際には本発明の適用箇所は この他にも多数ある。.

例えば第3図では法律で定められたメカによる ガバナー(脚連根)の接点GRSを使用している が、この他にもエレベーターの速度を速度発電機 等により検出した信号をマイクロコン10へ入力 し、メカによるよりも精密にオーバスピードを監 視したり、失速や反転(指令と逆方向への走行) 等も監視し、状況に応じ、軽微なものは単なる配 録にとどめ、重大なものはリレーAまたはとれに 代る他の手段によりエレベーター制御系を安全に この出力回路 D R 1 0 の事前の故障診断は少なく ともエレベーターが停止中でなければ実行できな いことは明らかである。

また一日の間に出力回路 DR10と DR12または DR13の故障が重なる確率は極めて微少であると とより、上記した故障診断は一日に一度以上の頻 **度で行うこととしても良く、例えばパーキング時** に一度奥行するものとしても良い。第5図ではス テップ P 6 2~ステップP 7 8 によりドア閉待機 5 秒後に1回だけ診断する例を示している。マイク ロコン10にはドナ開卸OPEN、ドア閉卸CLOSE、 パーキング指令スイツチSW1などの選転指令入力 ヤリレー等の入力や安全信号SAFTなどのメカス ィッチ入力と、かど呼び釦入力CBT1~CBT28 尊が入力され、第5図に示すタスクプログラム (ステップ P 4 6 と P 4 4 と P 5 1) で使用され る。またマイクロコン10が確実に作励している 時一定周期ごとに第5図に示すステップP67ま たはP78により出力されるパルスRーPを監視 するウォッチドックタイマーWDTによりマイク (16) 15.01

保つ方向へ制御する。これらは第6図のステップ P580の合理性診断や第5図のステップP46 のTASK1の一部として呼びサービスと平行し て実行される。またエレベーター駆動系の各部の 電流、電圧、温度等のセンサーの出力を取り込み 駆動系の異常監視やドアモーターに関連する監視 も行う。

この場合の監視機能(入力回路やセンサーの機能を含む)の診断方法としては、電磁プレーキを掛けた状態(エレベーター駆動モーターロック状態)で、0.3 秒程度の期間微速指令をマイクロコン10から出力し、図示しない自動制御系へ入力させ、マイクロコン10へ取り込んだセンサー出力により故障と判定するかを試らべる方法がある。

これらを含む診断プログラムが、後述する第? 図のステップT15で実行される。

尚第3図において、リレーA,UP,DNと並列に接続されているダイオードD1~D3はリレー釈放時の誘起電圧を吸収するフリーホイルダイオードであり、P1とP2は電圧の異なるブラス

(18)

電源ラインであり、N1はとれらに共通なマイナス電源ラインである。

以上第3回の回路図を中心に本発明の基本的な 故障診断方法を説明したが、さらに第4図~第8 図のフローチャートを用いて補促説明を行う。

第4図はメインブログラムを示すフローチャートであり、電源役入時または再起動時にリスタート(RES)し、PIA(ブエリフエリアルインタフエースIC)やPTM(ブエリフエリアルタイマーIC)やRAM(ランダムアクセスIC)のテーブル初期設定などを行う(ステップP20)。

次に優先度の最も低いタスクブログラム TASKm を連続して契行する。

タスクTASKm としては、エレベーター利用度 の統計処理や経像なトラブルの記録(カセットに 記録したり、ブリンターに出力したり、RAM内 のトラブルテーブルを作成したり表示器や遠方監 視システムへの送信など)処理を行う。場合によ つては、運転方向選択や呼びのリセットや並設エ レベーターにおけるホール呼び割当処理などを行

(0.0)

m s ととにタイマー割込を掛ける標成としている。 ものとして第5図は図示している。

タスクTASKIとTASK2は、このタイマー周期よりもさらに高いリアルタイム性(応答性)を必要とするタスクプログラムであり、例えば別個に設けられた群管理用マイクロコン部との通信処理や、加減速度処理のための特別な処理などのプログラムを配置する。

これらのタスクはそれぞれ専用の割込信号を発生してIRQルーチンを起動し、ステップP41 またはステップP43で割込要因を判定し、要因 に対応したタスクプログラムへ飛ぶ。

ここでは2種の高速割込タスクを図示したが、 実験にはより多くのタスクが必要を場合があり、 この様な時にはOS(オペレーティングシステム) と称す管理プログラムにより割込要因のみでなく、 タスク間リンケージも含めて起動するプログラム の判定処理を行う。

一般に I R Q ルーチンは、数 1 0 m s どとのタイマー割込により起動され、ステップ P S 0 によ

(21)

との TASKm は、第 5 図に示す割込み (I R Q) により起動されるプログラムにより中断される。

5.

しかし一般には、第5図のIRQルーチンの処 選時間は短かいため、長期間中断されるととがな いので、リアルタイム性は損なわれることはない。

しかし本発明により追加する故障診断ブログラム(ステップP68、第7図のTEST1ブログラム(ステップP68、第7図のTEST1ブログラム)は、数十ミリ秒~数秒程度必要とされる侵いプログラムであるため、この故障診断中はリアルタイム性を失うので、上記した如き機能に足定する必要がある。例えば、呼び登録側とその応答灯の点灯制御は本発明により診断中であってもとないため、TASKmに含めることはできない。第5図のIRQルーチンは、PIAやPTMやACIA(アンシンクローナスインタフェースアグターIC)をどから入力される割込信号により、対対の記載される。マイクロコン10は、少なくともPTMまたは専用タイマーハードにより、数10

(20)

り要因判定され、第6図に示すTASK「のブログ ラム(ステップP51)が起動される。

このタスク TASK Tで一般的な号機エレベーター運転制仰処理を行う。

これが終ると本発明により追加された放瞳診断プログラムが起動される。例えば、呼びサービス中であればステップP60,P62,P63,P78を経てRTIへぬけるので、処理時間は多くを寝さないで最下位プログラムTASKmの処理を、再開し、次のタイマー割込により再びIRQルーチンが起動されるのを待つ。

第5図においては、呼びサービスが完了し、ド で開待機5秒後に1回だけ診断プログラムTEST 1 (ステップP68の詳細は第7図に示す。)を 起動する場合を示しており、ステップP60とP 62で起動を行い、ステップP63とステップP 65で1回だけの起動を制御している。

一担ステップP68の診断プログラムTEST1 が起動されると、短時間で終了することなく、次 のタイマー割込が入る前に終らない可能性が強い。

(22)

特開昭55~135078(7)

しかし、診断ブログラムTEST1よりも優先 したければたらたいタスクTASK1~TASKn が含まれているため、ステップP60で割込みマ スクを解除している。

第7図に診断プログラム例を示している。ことでは6つの診断パターンの例を示している。各ステップに、テストステップTSTPが割当られてむり、第8図に示すリレーAの診断ステップのフローチャーの様に現在実行中のステップ番号を与えられる。当初は第5図のステップP63により0になつていたものが、第7図のステップT01の診断実行開始により1以上でmより小さい数が与えられる。

全ての診断が終了すると、テストステップ TSTPはmになる。

ことで第5図のステップP68が実行中にタイマ割込が入ると、ステップP41,P43,P50を経てステップP51のタスクTASKIのプログラムが実行される。

との詳細例を第6図に示す。まず自動ドブ閉時 ~~

(23)

るまで一時停止となる。診断しよりとする範囲を 広くしよりとすると呼び登録の機能も停止しなければならない場合もある。

ことで再び第5図の説明に異る。以上に述べた ようにタスクTASKnが終了すると、ステップ P60,P62,P65と進み、ここでTSTP が1より大きい値となつているため、ステップ P70ですでに故障診断が終了しているか否かを 判定する。(終了時は第7図のステップT90に よりTSTPがmとなつている。)このステップ により1回のみ故障診断を行う様にしている。

次にステップ P 7 2 は、故 職 診断 プログラムそれ 自体のバグやノイズや R O M の ピット 落ちのため 暴走したりして正しく処理されない 場合を 検出するためのソフト的な ウォッチドックタイマーであり、ステップ P 7 6 でエラー処理が実行される。

故障診断を統行する場合には、ステップP78 でウォッチドッグタイマーWDTをリセットする パルスを出してRTIとを行い、タイマ割込が入 限等を得るためタイマ処理(ステップ P 5 2 0)を行い、次に第3 図の入力回路 I N 0 ~ I N 3 4を含む入力回路からの信号取り込み処理(ステップ P 5 2 5)を行う。次に入力されたかご呼びとホール呼びの登録制御処理(ステップ P 5 4 0)を行う。

次にステップ P 5 4 5 により故障診断中であるからかをテストステップ T S T Pにより判定する。もし当初の様に呼びサービス中であり、 T S T P = 0 の時はステップ P 5 6 0 ~ステップ P 5 8 0 に示す号機制例処理がなされる。

しかし故障診断中の際はステップP545で YES "Y"となり、ステップP590へ飛び、 第3図に示す出力回路DR10~DR13を含む 出力回路への出力信号切替処理を行う。

従つて第6図の例では、故障診断中はタスク TASKnの処理時間が短かいと共に、万一診断中 にホール呼びなどのサービス要求信号が発生して も呼び応答灯の点灯機能は常と同様であるが、少 なくともエレベーターの走行機能は診断が終了す

7.5元 (24)

つて中断した診断プログラムへ戻る。

従つて故職診断中は、第4図のタスク TASKm のプログラムへ戻ることはない。

また第5図に示すプログラムは、第3図に示す ハードによるウオッチドックタイマーにより異常 を監視される様にWDTのリセットパルスは第5 図の最終ステップに挿入してある。

スチップP67は、故障診断の第1サイクルに おいてはステップ78に至らないため必要となる。

以上に述べた様に故障診断プログラムTEST1は、ソフトによるWDTとハードのWDTにより 所定時間ごとに少なくとも一部が実行されるかを 常時監視する構成としており、この点でも信頼性 が僅めて高くしてある。

次に第7図に示す故障診断プログラム例を詳細 に説明する。

ことではまず ROM などに格納されている TASKブログラムを、サムチエック等の方法に より診断する。

次にRAMの審き変えとその統み取りテストを

(25)

行う。

次にPIAやPTMなどの機能テストを行う。 少なくともコントロールレジスターの書き変え、 読み取りテストを行う。

次にすでに述べたエレベーター駆動系のテスト を行う。

ステップT20の具体例を、第3図のリレーA について第8図を用いて説明する。

まずテストステップの番号 2 0 をテーブル TSTSP へ置数する。次に、入力回路の信号をステップT 2 1 0 で判定し、正常であればテストのために強制的に安全確認出力信号 8 I A を " 1 "から" 0 "に切り替える。リレーA の動作時限を 越える時限をステップT 2 2 5 で入力信号 I N 1 が" 0 "になつたかを 試べる。リレーA ならびに出力回路 D R 1 0 が正常であれば" 0 "になつている答であり、次のステップT 2 3 0 へ進み、テストのために強制的に 上昇及び下降走行指令信号 8 I U P と S I D N を " 1 "に切替えて出力する。

(27)

図のテストステップT20は終了する。

次のステップT30では、一般の入力回路と出力回路のチェックを行うもので、第1図に示す従来技術によつたり、第2図を第9図の様に改良することにより比較的高い精度で故障診断できる。しかし特に高い精度を必要とする入出力回路ならびにエレベーター制御系の故障診断は、第3図のリレーAの様に特別な回路と第8図に示す如く個別の診断ブログラムを作成し追加する必要があるが、その方法は上記方法と同様に容易に実施できる。

これらのテストステップが全て終了すると、ステップT90を実行しRTSとなり、第5図のステップP68を全て終了する。

以上に説明した実施例によれば、常時ウォッチドックタイマーWDTで監視された故障診断ブロクラムにより、故障診断可能なエレベーター状態にある時に、実際のエレベーター制御系のハードの動作ならびに動作遅延時間まで含めて診断するため、褒めて信頼度の高く、かつ広い範囲の診断

次にステップT235でリレーUPとリレー DNの動作時限に相当する期間待機してから、ステップT240で入力回路信号IN2とIN3が 共に"0°であることをチェックする。これはリレーAの接点Aーa1の浴着を診断するためのステップである。

これらのテストにおいて万一故障と判定されると、テストステップ 20のエラー処理をステップ T245により実行され、故障要因を保守員や管 埋人やエレベーター利用者が明確に知ることができる様に報知する。

例えばかど内や監視盤に設けた時計の時刻表示を中止しトラブル番号20を表示する等の診断情報を報知し、すみやかな修理を要求する必要があり、この際エレベーターのサービスを停止する方が無難であるが、短時間であれば運転させることも許せる程度の場合もあり、これらの処理も行われる。

次にステップT215とT230で強制的に出力した出力信号を元へ戻とし、RTSへ至り類7

(28)

が可能となる。

第9図は本発明の他の実施例である。これは第3図に示した安全確認リレーA関連機能の診断方法に対する変形例であり、簡易形に当る。またこれは従来技術を示す第2図の改良例である。

図において10~19は第2図と同一であるが、マイクロコン10にあつた信号CHKとその関連 回路が不要な点が異なる。

また第2図ではエレベーター制御系を成す負荷 LD91~LD93と信号原SW91~SW9.3 の図示はないが、第9図ではこれを図示している。

向、負荷とはリレーやランプやチャイム等であり、信号源とは呼び釦スイッチやリレー接点やリミットスイッチや、信号源とするための抵抗器 R91~R93等である。

第9図において、本実施例による診断のために 新たに追加した回路は、リレーTとダイオード DTと、出力回路DR90と、出力回路と入力回路を接点Ta-1~Ta-3により接続した点で ある。

(30)

特別的55-135078(9)

接続する入力と出力は任意で良いが、負荷と信号原の電気回路的を機綱により使い分けた方が追加する回路が少なくてすむ利点がある。

また、負荷LD91~LD93と信号源 SW91~ SW93のそれぞれが特別を関連がある時は接点 Ta-1~ Ta-3を不要とし、直接対応する入力と出力ラインを電気的に結合するものとしても良い。例えば信号原 SW91が1階のかど呼び応答灯の場合などの関連がある場合である。すなわち呼びサービス選転中であつても呼び釦を押せば応答がつくし、逆に一担応答灯が点灯すれば呼び釦入力があつても何ら問題の発生しない場合である。

第9図における診断手順は、第8図の方法と同様であるので以下概要のみ説明する。

第1ステップは、入力信号 IN 97~ IN 99 が"H"(論理的には"0")であることを確認 する。

第2ステップで診断用リレーTを出力回路 D R 9 0 で O N するために、出力信号 S I Tを " 1 " (31)

弱干の手段を付加するだけで、通常動作しない異常時の作動機構を確実に診断することができ、よってエレベーター制御装置の信頼性を向上することができる。

図面の簡単な説明

第1図および乗2図は従来の故障診断方法を説明するための回路図、第3図は本発明を適用したエレベーター制御装置の一実施例回路図、第4図~第8図は本発明による故障診断方法を説明するためのフローチャートであり、第4図はメインブログラムのフローチャート、第5図は制御処理プログラムのフローチャート、第7図は放節処理プログラムのフローチャート、第8図は安全確認リレーの診断処理プログラムのフローチャート、第9図は本発明の他の実施例回路図である。

10…マイクロコンピュータ、 DR10~DR13 …出力回路、 IN 0~IN 3 4…入力回路、

W D T … ウォンチドッグタイマー、 A … 安全確認 リレー、 U P … 上昇走行リレー、 D N …下降走行

(33)

だする。 尚、 この時出力信号 S I 9 4 ~ S I 9 6 は" 0 "であるとする。

第3ステップでは、リレーTの動作相当時間経 過後、入力信号IN97~IN99が"H"であ ることを点検する。

第4ステップでは出力信号SI94~SI96 を全て"1"に切替えて、入出力回路の動作相当 時間経過後に入力信号IN97~IN99が全て "1"(論理的には"1")であることを点検す

以上により数百点もある入力回路と出力回路の 診断ができるので故障復旧の際や、定規点検専用 の機能としても応用できる。この様な目的に使う 時にはリレーTは設けず、コネクターにより負荷 と倡号原のラインを直接つなぐ方法とした方が安 価となる。尚、第9図による方法では、負荷その ものや、信号原そのものの診断ができないため重 要な部分には適当でない。

以上説明したように、本発明によれば、論理制 御部を成すコンピュータの高い処理能力を生かし、 ※

(32)


リレー。


代理人 弁理士 高橋明夫




1. 3

(34)







特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 54 年特許願第 40948 号 (特開 昭 55-135078 号, 昭和 55 年 10 月 21 日 発行 公開特許公報 55-1351 号掲載) につ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。

Int.Cl.	識別記号	庁内整理番号
B 6 6 B 5 / 0 0 3 / 0 0		8 1 1 0 - 3 F 7 8 3 1 - 3 F
		·

手続 補正 讆(自然) W 4160 4: 911 2 A

子女遗母影 特許的最 14

非件の影が

限 相 5 4 年 特許額 第 4 0 9 4 8

発明の名称 エレベーター朝御装置の故障診断方法及び装置

棚正をする者

,事件との関係 特許出額人 G - Sim 作水光化 日 立 製 作 ıŷŕ

方式() 實質

H ſĽ

> 8 必要me 東京都下代田区九の内一丁目5番1号 RASH HEMPHA WE WEST HINGEN

K (6850) St. 15 1: 1. 11 18 棚正により増加する 治明の数(1)

明細媒の発明の名称、特許耐水の秘密、 及び発明の辞細な説明の概ら 稲 正 の 村 泉 明細雄の発明の名体。

細 正 の 内 登 別紙の通り。 「本」」

33.

- 1. 明細書の発明の名称を「エレベーター制御装 * コンタクシンタンメンホンホクホワィサ ソゥ チ 假の故隙診断方法及び装置」に訂正する。
- 2. 特許額求の範囲を次の通り訂正する。
 - 「1、複数階床間をサービスするエレベーター と、エレベーターの呼び信号発生手段と、 エレベーターの給理制御部を成すコンピュ ータと、このコンピュータの出力回路と、 この出力国路からの出力信号に応じて平常 時に上記エレベーターを選転するための制 御索子と、上記出力回路からの出力信号に 広じて異常時に上記エレベーターを選転す るための制御素子と、上記呼び借号発生手 段と上記制御索子からの信号を上記コンピ ユータに入力する入力回路とを備え、上記 コンピユータは、平常時に上記呼びに対す るサービスを行うための処理を実行し、少 なくともエレベーターが停止中であること を条件に、上配異常時の制御繋子に対する 出力信号を強制的に変化せしめてその制御

素子からの入力信号を判定する故障診断処 題を実行することを特徴とするエレベータ 一朝御裝置の故障診断方法。

- 2. 特許請求の範顕第1項において、上配契 常時の制御煮子は、エレベーター異常時に 作動してエレベーターを非常停止させる機 能を備えていることを特徴とするエレベー ター制御装置の故障診断方法。
- 3. 特許請求の範囲第1項において、上記コ ンピュータは、エレベーターがドアを閉じ て停止中であることを条件に、上記故障診 断処理を実行することを特徴とするエレベ ーター制御装價の故障診断方法。
- 4. 特許請求の範囲第1項において、上記コ ンピュータは、上記故障診断処理中、割込 み信号により上記呼び信号発生手段からの 呼び信号の登録処理を実行することを特徴 とするエレベーター制御装置の故障診断方
- 5、特許請求の顧明第1項において、上記コ

ンピュータは、上記呼びに対するサービス 処理を一定周期のタイマー割込みにより実 行し、このタイマー割込み期間中に上記エ レペーターが停止していることを条件に上 記故障診断処理を实行することを特徴とす るエレベーター例得襲図の故障診断方法。

- 6. 特許額求の範囲第5項において、上記コンピュータは、上記故障診所処理を実行中、上記タイマー割込みにより呼びに対するサービス処理を実行し、このサービス処理終了後上記故障診断処理を継続することを特徴とするエレベーター制御装置の故障診断方法。
- 7. 特許請求の範囲第6項において、上記呼びに対するサービス処理は、呼び登録処理と呼びに対するエレベーター走行制御処理から成り、上記コンピュータは、上記故障診断処理実行中のタイマー割込み時、上記手行制御処理を停止することを特徴とするエレベータ

助指令飛生手段は、エレベーターが非サー ビス状態であることを条件に、当該作動指 令を発生するように構成したことを特徴と するエレベーター制御装限の放降診断装置

- 3. 明細存第10頁第16行目「診断方法」を「診断方法及び装置」に訂正する。
- 4. 同第13頁第18行目「リレー12」を 「リレーDN」に訂正する。
- 5. 同第15頁第17行目「上記(3)」を 「上記(2)」に打正する。

以上、

- 制御数湿の故障診断方法。
- 8. 複数階床間をサービスするエレベーター と、エレベーターの呼び佰号発生手段と、 エレベーターの論理制御部を成すコンピュ <u>ータと、このコンピユータの出力回路と、</u> この出力回路からの出力信号に応じて平常 時に上記エレベーターを運転するための削 御索子と、上記出力国路からの出力倡号に 応じて異常時に上記エレベーターを選転す るための制御券子と、上記呼び信号発生手 段と上記例御索子からの信号を上記コンピ ユータに入力する入力回路とを備え、上記 コンピュータは、上配異常時にエレベータ ―を選転するための勧御素子に対して作動 掛合を発生する手段と、当該作動指令数の 上記制御典子の信号を入力して、当該制御 煮子の故障を診断する手段とを僱えたこと を特徴とするエレベーター制御装置の故障 診断方法
- 9. 特許請求の範囲第8項において、上記作

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS	
\square image cut off at top, bottom or sides	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
\square lines or marks on original document	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.